

臺北市立麗山高級中學

校園災害防救計畫

【附件】

中華民國 110 年 09 月 30 日

校園安全檢核表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

檢核日期：110年2月17日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☐ 否 ☒ 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	☐ 否 ☒ 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	☐ 否 ☒ 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☒ 否 ☐ 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有隆起情形	☐ 否 ☒ 是(限期改善)磁磚隆起、剝落造成滲漏水已影響內部牆壁壁癌，隨著面積持續擴大，進而影響結構體，連帶影響相關設備的故障損壞	每年局部針對磁磚剝落進行改善工程非治本之道
		外牆磁磚(混凝土)是否有龜裂情形	☐ 否 ☒ 是(限期改善)	逐年分棟辦理外牆整修，將牆面及滲漏水一併處理
		外牆磁磚(混凝土)是否有剝落情形	☐ 否 ☒ 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有滲漏水情形	☐ 否 ☒ 是(限期改善)	
		外牆懸掛物是否有脫落情形	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	☒ 否 ☐ 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) ☐ 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	☐ 否 ☒ 是(限期改善)行政樓地下室牆壁	接管引流
12	樑柱、牆壁、樓地板	是否有裂縫	☐ 否 ☐ 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) ☒ 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) ☐ 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照	

檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為	校舍外牆磁磚的剝落不僅影響外觀，重要的是師生人身及校舍結構體安全已受危及，應爭取經費逐年分棟辦理外牆、屋頂整修及防漏工程
------------------------------------	--

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

※ 本表每年至少2次(寒假及暑假開學前適用)

校舍安全檢核小組	校長柯明樹、教務主任張良肇、學務主任李佳釗、總務主任孫任弘、圖書館主任金佳龍、主任教官陳逸弘、事務組長黃麗玲、家長會長謝馥光
----------	--

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：行政大樓 檢核日期：110 年 2 月 17 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	

			☐ 是(限期改善)	__日
27.		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室：)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☐ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☐ 是	
40.		是否設有專人管理。	☐ 否 ☐ 是(_____教室管理 人：_____)	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止(預定)
41.	其他			

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：人文大樓 檢核日期：109 年 2 月 27 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	

			☐ 是(限期改善)	__日
27.		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室：_____)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☐ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☐ 是	
40.		是否設有專人管理。	☐ 否 ☐ 是(_____)教室管理 人：_____	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止(預定)
41.	其他			

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：科學大樓 檢核日期：109 年 2 月 27 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1 個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1 個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1 個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期(數量：__支) ☐ 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否(1 個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間__年__月__日)	改善時間__年__月__日

			0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☐ 否 ☒ 是(實驗室：化學、生物 物理、地科)	請列出所有教室 M201、M202、M205 M301、M302、M305 M401、M402、M405 M502
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☒ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☒ 是	
40.		是否設有專人管理。	☐ 否 ☒ 是(全部實驗室教室管理人：周家祥)	管理時間 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止 (預定)
41.	其他			
檢查結果補充說明及處置、因應作為				

※ 本自主檢查表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。

※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

※ 本自主檢查表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：藝能大樓 檢核日期：109 年 2 月 27 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	

			☐ 是(限期改善)	__日
27.		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室：_____)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☐ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☐ 是	
40.		是否設有專人管理。	☐ 否 ☐ 是(_____教室管理 人：_____)	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止(預定)
41.	其他			

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：圖書館 檢核日期：109 年 2 月 27 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	

			☐ 是(限期改善)	__日
27.		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室：_____)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☐ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☐ 是	
40.		是否設有專人管理。	☐ 否 ☐ 是(_____教室管理 人：_____)	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止(預定)
41.	其他			

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：體育館 檢核日期：109 年 2 月 27 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	

			☐ 是(限期改善)	__日
27.		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室：_____)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☐ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☐ 是	
40.		是否設有專人管理。	☐ 否 ☐ 是(_____教室管理 人：_____)	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止(預定)
41.	其他			

學校人為災害減災檢核表

填表人：黃麗玲		覆核人：孫任弘	
填表日期：110.03.05		覆核日期：	
項目	內容	結果	備考
行政配套	1. 是否組成校園災害防救委員會？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否於定期召開防救災整備會議？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否編配充足災害防救應變組織人力？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否將防救災工作納入行事曆？	☒ 是 ☐ 否	
減災規劃基本調查	1. 是否撰寫修訂校園災害防救計畫？	☒ 是 ☐ 否	更新日期：109.2.27
	2. 是否完成校園環境調查？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否完成校園災害潛勢調查？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否進行校園環境耐災能力檢討與改善？	☒ 是 ☐ 否	
	5. 是否擬定校園災害短中長期減災方案？	☒ 是 ☐ 否	
	6. 是否完成避難場地規劃與設施整備？	☒ 是 ☐ 否	
避難逃生路線	1. 是否進行校園避難路線調查？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否繪製校園避難路線圖？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否將校園避難路線圖張貼於教室、疏散逃生必要路徑及教學大樓出入口？	☒ 是 ☐ 否	
災害防救教育	1. 是否進行教職員的災害防救教育訓練？	☒ 是 ☐ 否	日期：110.2.22
	2. 是否進行緊急應變小組之幹部訓練？	☒ 是 ☐ 否	日期：110.2.22
	3. 是否將防災教育融入課程？	☒ 是 ☐ 否	日期：110.2.22
	4. 是否辦理社區家長防災研習？	☐ 是 ☒ 否	日期：
	5. 是否於每學期開學後一星期內完成人為災害避難疏散演練或講習？	☒ 是 ☐ 否	演練日期：110.2.22
	6. 教職員工是否充分瞭解疏散作業流程及逃生路線、避難處所？	☒ 是 ☐ 否	日期：110.3.5
防災整備	1. 是否進行校園防災安全自主性檢查？	☒ 是 ☐ 否	日期：110.2.22
	2. 是否建立緊急救護與救助機制？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否備妥緊急應變工具並定期檢查？	☐ 是 ☒ 否	檢查日期：110.1.17
	4. 是否備妥緊急救護用品並定期檢查？	☐ 是 ☒ 否	檢查日期：110.1.17

學校坡地災害減災檢核表

填表人：黃麗玲		覆核人：孫任弘	
填表日期：110.3.2		覆核日期：	
項目	內容	結果	備考
行政 配套	1. 是否組成校園災害防救委員會？	☒ 是 ☐ 否	非防汛期
	2. 是否於汛期前召開坡地災害防救整備會議？	☐ 是 ☐ 否	
	3. 是否編配充足災害防救應變組織人力？	☐ 是 ☒ 否	
減災 規劃 基本 調查	1. 是否撰寫校園災害防救計畫？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否完成校園環境調查？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否完成校園坡地災害潛勢調查？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否進行校園環境耐災能力檢討與改善	☒ 是 ☐ 否	
	5. 是否擬定校園災害短中長期減災方案	☒ 是 ☐ 否	
	6. 是否完成收容所場地規劃與設施整備？	☒ 是 ☐ 否	
	7. 是否設置簡易坡地監測裝置？	☒ 是 ☐ 否	
避難 逃生 路線	1. 是否進行校園坡地災害避難路線調查？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否繪製校園坡地災害避難路線圖？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否將校園坡地災害避難路線圖張貼於教室、疏散逃生必要路徑及建築物出入口？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否具備社區、村里之坡地災害防災地圖？(可至土石流防災資訊網等相關單位網站查詢)	☒ 是 ☐ 否	
災害 防救 教育	1. 是否進行教職員的災害防救教育訓練？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否進行緊急應變組織之幹部訓練？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否將防災教育融入課程？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否辦理社區家長防災研習？	☐ 是 ☒ 否	
	5. 是否於開學後及每年4月份汛期前完成坡地災害避難疏散演練或講習？	☒ 是 ☐ 否	
	6. 教職員工是否充分瞭解坡地災害防救作業流程及逃生路線、避難處所？	☒ 是 ☐ 否	
防汛 整備	1. 是否進行校園防汛安全自主性檢查？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否建立緊急救護與救助機制？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否備妥緊急應變工具並定期檢查？	☐ 是 ☒ 否	
	4. 是否備妥緊急救護用品並定期檢查？	☐ 是 ☒ 否	

表-大-地-預-7 學校地震災害減災檢核表

學校防救災檢核表			
填表人： (校園災害防救委員會執行長)		覆核人：	
填表日期：110.03.02		覆核日期：	
項目	內容	結果	備考
行政配 套	1. 是否組成校園災害防救委員會？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否於定期召開防救災整備會議？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否編配充足災害防救應變組織人力？	☐ 是 ☒ 否	
	4. 是否將防救災工作納入行事曆？	☒ 是 ☐ 否	
減災規 劃基 本調 查	1. 是否撰寫修訂校園災害防救計畫？	☒ 是 ☐ 否	更新日期： 109.2.27
	2. 是否完成校園環境調查？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否完成校園災害潛勢調查？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否進行校園環境耐災能力檢討與改善？	☒ 是 ☐ 否	
	5. 是否擬定校園災害短中長期減災方案？	☒ 是 ☐ 否	
	6. 是否完成避難場地規劃與設施整備？	☒ 是 ☐ 否	
避 難 逃 生 路 線	1. 是否進行校園避難路線調查？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否繪製校園避難路線圖？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否將校園避難路線圖張貼於教室、疏散逃生必要路逕及教學大樓出入口？	☒ 是 ☐ 否	
災 害 防 救 教 育	1. 是否進行教職員的災害防救教育訓練？	☒ 是 ☐ 否	日期： 109.2.27
	2. 是否進行緊急應變小組之幹部訓練？	☒ 是 ☐ 否	日期：109.2.27
	3. 是否將防災教育融入課程？	☒ 是 ☐ 否	日期：109.2.27
	4. 是否辦理社區家長防災研習？	☒ 是 ☐ 否	日期：109.2.27
	5. 是否於每學期開學後1星期內完成地震災害避難疏散演練？	☒ 是 ☐ 否	演練日期： 109.2.27
	6. 教職員工是否充分瞭解地震疏散作業流程及逃生路線、避難處所？	☒ 是 ☐ 否	日期：109.2.27
防 災 整	1. 是否進行校園防災安全自主性檢查？	☒ 是 ☐ 否	日期：109.2.27
	2. 是否建立緊急救護與救助機制？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否備妥緊急應變工具並定期檢查？	☒ 是 ☐ 否	檢查日期： 109.2.27

表-大-颱-預-2 校園防汛安全檢查表

檢查人：黃麗玲		檢查日期：110.03.02			
檢查建築物名稱(地點)：全校					
項目	檢視注意要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期/負責人簽名
		合格	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	☒			
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	☒			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	☒			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	☒			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	☒			
	天花板有無漏水的現象。	☒			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	☒			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	☒			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	☒			
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	☒			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。	☒			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	☒			
電梯/電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	☒			
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。	☒			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	☒			

臺北市立麗山高中女廁針孔檢查表

行政大樓	東側廁所	西側廁所
1F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
2F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
3F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
南棟	東側廁所	西側廁所
1F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
2F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
3F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
4F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
5F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
中棟	東側廁所	西側廁所
1F	無廁所	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
2F	無廁所	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
3F	無廁所	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
4F	無廁所	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
5F	無廁所	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
北棟	東側廁所	西側廁所
1F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
2F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
3F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
4F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
5F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
游泳池	☐ 有異狀	☒ 無異狀
體育館		
1F	☐ 有異狀	☒ 無異狀
2F	☐ 有異狀	☒ 無異狀
圖書館		
1F	☐ 有異狀	☒ 無異狀
2F	☐ 有異狀	☒ 無異狀
3F	☐ 有異狀	☒ 無異狀

組長黃麗玲 10年2月17日

校園安全檢核表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

檢核日期：110年8月27日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
4		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
5		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
6		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☐ 否 ☒ 是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	☐ 否 ☒ 是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	☐ 否 ☒ 是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	☒ 否 ☐ 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有隆起情形	☐ 否 ☒ 是(限期改善) 磁磚隆起、剝落造成滲漏水已影響內部牆壁壁癌，隨著面積持續擴大，進而影響結構體，連帶影響相關設備的故障損壞	每年局部針對磁磚剝落進行改善工程非治本之道
		外牆磁磚(混凝土)是否有龜裂情形	☐ 否 ☒ 是(限期改善)	逐年分棟辦理外牆整修，將牆面及滲漏水一併處理
		外牆磁磚(混凝土)是否有剝落情形	☐ 否 ☒ 是(限期改善)	
		外牆磁磚(混凝土)是否有滲漏水情形	☐ 否 ☒ 是(限期改善)	
		外牆懸掛物是否有脫落情形	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	☒ 否 ☐ 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) ☐ 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	☐ 否 ☒ 是(限期改善)行政樓地下室牆壁	接管引流
12	樑柱、牆壁、樓地板	是否有裂縫	☐ 否 ☐ 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) ☒ 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) ☐ 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照	

檢查結果 補充說明 及建議處 置、因應 作為	校舍外牆磁磚的剝落不僅影響外觀，重要的是師生人身及校舍結構體安全已受危及，應爭取經費逐年分棟辦理外牆、屋頂整修及防漏工程
------------------------------------	--

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

※ 本表每年至少2次(寒假及暑假開學前適用)

校舍安全檢核小組	校長柯明樹、教務主任張良肇、學務主任李佳釗、總務主任孫任弘、圖書館主任金佳龍、主任教官陳逸弘、事務組長黃麗玲、家長會長謝馥光
----------	--

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：行政大樓

檢核日期：110 年 8 月 27 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	

			☐ 是(限期改善)	__日
27.		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室：_____)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☐ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☐ 是	
40.		是否設有專人管理。	☐ 否 ☐ 是(_____教室管理 人：_____)	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止(預定)
41.	其他			

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：人文大樓

檢核日期：110 年 8 月 27 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	

			☐ 是(限期改善)	__日
27.		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室：_____)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☐ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☐ 是	
40.		是否設有專人管理。	☐ 否 ☐ 是(_____教室管理 人：_____)	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止(預定)
41.	其他			

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：科學大樓

檢核日期：110 年 8 月 27 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	
14.		滅火器有無過期，壓力是否充足。	☒ 無過期(數量：__支) ☐ 過期(數量：__支)	
15.		消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (保養時間__年__月__日)	改善時間__年__月__日

		0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫 ☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫 ☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫 ☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施 ☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損 ☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固 ☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室) ☐ 否 ☒ 是(實驗室:化學、生物物理、地科)	請列出所有教室 M201、M202、M205 M301、M302、M305 M401、M402、M405 M502
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。 ☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。 ☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 ☐ 否(限期改善) ☒ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。 ☒ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。 ☐ 否 ☒ 是	
40.		是否設有專人管理。 ☐ 否 ☒ 是(全部實驗室教室管理人:周家祥)	管理時間 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止 (預定)
41.	其他		
檢查結果補充說明及處置、因應作為			

※ 本自主檢查表以獨棟大樓為單位,如校內有 5 棟大樓,則應建立 5 份此表。

※ 本自主檢查表訂定檢查項目,各校應視需求自行增列。

※ 本自主檢查表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查,如需改善,應於 3 個月內進

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：藝能大樓

檢核日期：110 年 8 月 27 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	

			☐ 是(限期改善)	__日
27.		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室：_____)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☐ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☐ 是	
40.		是否設有專人管理。	☐ 否 ☐ 是(_____教室管理 人：_____)	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止(預定)
41.	其他			

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：圖書館

檢核日期：110 年 8 月 27 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	

			☐ 是(限期改善)	__日
27.		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室：_____)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☐ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☐ 是	
40.		是否設有專人管理。	☐ 否 ☐ 是(_____教室管理 人：_____)	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止(預定)
41.	其他			

表-大-地-預-2 校園環境安全檢查表

學校名稱：臺北市立麗山高級中學

系所(或建築物)名稱：體育館

檢核日期：110 年 8 月 27 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	☐ 否 ☒ 是	
2.		確實執行各項公物定期檢查、保養、維護	☐ 否 ☒ 是	
3.		危險物品儲放及管理是否符合安全	☐ 否 ☒ 是	
4.		線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	☒ 否 ☐ 是	
5.		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	☒ 否 ☐ 是	
6.	避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	☐ 否 ☒ 是	
7.		緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	☒ 否 ☐ 是	
8.		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	☒ 否 ☐ 是	
9.		安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	☐ 否 ☐ 是(無法使用) ☒ 是(可使用)	改善時間__年__月__日
10.		是否定期維護檢查避難逃生設備。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是 (維護時間 110 年 2 月 23 日)	改善時間__年__月__日
11.	消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
12.		滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	☐ 否(1個月內限期改善) ☒ 是	
13.		消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	☐ 否(缺：瞄子__個 水帶__條) ☒ 是	

			☐ 是(限期改善)	__日
27.		水塔是否有裂縫	☒ 否 ☐ 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) ☐ 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
28.		水塔固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
29.		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
30.	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
31.		高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
32.		門窗是否變形、玻璃是否破損	☒ 否 ☐ 是(限期改善)	改善時間__年__月__日
33.		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	☒ 是 ☐ 否(限期改善)	改善時間__年__月__日
34.	危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)	☒ 否 ☐ 是(實驗室：)	請列出所有教室
35.		易燃物品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
36.		化學藥品是否按照規定儲存與管理。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
37.		瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	☐ 否(限期改善) ☐ 是	改善時間__年__月__日
38.		放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	☐ 否 ☐ 是(請加強固定)	改善時間__年__月__日
39.		廢棄物是否按照規定處理。	☐ 否 ☐ 是	
40.		是否設有專人管理。	☐ 否 ☐ 是(______教室管理 人：_____)	管理時間 __年__月__日起至 __年__月__日止(預定)
41.	其他			

學校人為災害減災檢核表

填表人：黃麗玲		覆核人：孫任弘	
填表日期：110年8月27日		覆核日期：	
項目	內容	結果	備考
行政 配 套	1. 是否組成校園災害防救委員會？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否於定期召開防救災整備會議？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否編配充足災害防救應變組織人力？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否將防救災工作納入行事曆？	☒ 是 ☐ 否	
減 災 規 劃 基 本 調 查	1. 是否撰寫修訂校園災害防救計畫？	☒ 是 ☐ 否	更新日期： 109.2.27
	2. 是否完成校園環境調查？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否完成校園災害潛勢調查？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否進行校園環境耐災能力檢討與改善？	☒ 是 ☐ 否	
	5. 是否擬定校園災害短中長期減災方案？	☒ 是 ☐ 否	
	6. 是否完成避難場地規劃與設施整備？	☒ 是 ☐ 否	
避 難 逃 生 路 線	1. 是否進行校園避難路線調查？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否繪製校園避難路線圖？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否將校園避難路線圖張貼於教室、疏散逃生必要路徑及教學大樓出入口？	☒ 是 ☐ 否	
災 害 防 救 教 育	1. 是否進行教職員的災害防救教育訓練？	☒ 是 ☐ 否	日期：110.2.22
	2. 是否進行緊急應變小組之幹部訓練？	☒ 是 ☐ 否	日期：110.2.22
	3. 是否將防災教育融入課程？	☒ 是 ☐ 否	日期：110.2.22
	4. 是否辦理社區家長防災研習？	☐ 是 ☒ 否	日期：
	5. 是否於每學期開學後一星期內完成人為災害避難疏散演練或講習？	☒ 是 ☐ 否	演練日期： 110.2.22
	6. 教職員工是否充分瞭解疏散作業流程及逃生路線、避難處所？	☒ 是 ☐ 否	日期：110.3.5
防 災 整 備	1. 是否進行校園防災安全自主性檢查？	☒ 是 ☐ 否	日期：110.2.22
	2. 是否建立緊急救護與救助機制？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否備妥緊急應變工具並定期檢查？	☐ 是 ☒ 否	檢查日期： 110.1.17
	4. 是否備妥緊急救護用品並定期檢查？	☐ 是 ☒ 否	檢查日期： 110.1.17

學校坡地災害減災檢核表

填表人：黃麗玲		覆核人：孫任弘	
填表日期：110年8月27日		覆核日期：	
項目	內容	結果	備考
行政 配套	1. 是否組成校園災害防救委員會？	☒ 是 ☐ 否	非防汛期
	2. 是否於汛期前召開坡地災害防救整備會議？	☐ 是 ☐ 否	
	3. 是否編配充足災害防救應變組織人力？	☐ 是 ☒ 否	
減災 規劃 基本 調查	1. 是否撰寫校園災害防救計畫？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否完成校園環境調查？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否完成校園坡地災害潛勢調查？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否進行校園環境耐災能力檢討與改善	☒ 是 ☐ 否	
	5. 是否擬定校園災害短中長期減災方案	☒ 是 ☐ 否	
	6. 是否完成收容所場地規劃與設施整備？	☒ 是 ☐ 否	
	7. 是否設置簡易坡地監測裝置？	☒ 是 ☐ 否	
避難 逃生 路線	1. 是否進行校園坡地災害避難路線調查？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否繪製校園坡地災害避難路線圖？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否將校園坡地災害避難路線圖張貼於教室、疏散逃生必要路徑及建築物出入口？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否具備社區、村里之坡地災害防災地圖？(可至土石流防災資訊網等相關單位網站查詢)	☒ 是 ☐ 否	
災害 防救 教育	1. 是否進行教職員的災害防救教育訓練？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否進行緊急應變組織之幹部訓練？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否將防災教育融入課程？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否辦理社區家長防災研習？	☐ 是 ☒ 否	
	5. 是否於開學後及每年4月份汛期前完成坡地災害避難疏散演練或講習？	☒ 是 ☐ 否	
	6. 教職員工是否充分瞭解坡地災害防救作業流程及逃生路線、避難處所？	☒ 是 ☐ 否	
防汛 整備	1. 是否進行校園防汛安全自主性檢查？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否建立緊急救護與救助機制？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否備妥緊急應變工具並定期檢查？	☐ 是 ☒ 否	
	4. 是否備妥緊急救護用品並定期檢查？	☐ 是 ☒ 否	

表-大-地-預-7 學校地震災害減災檢核表

學校防救災檢核表			
填表人：		覆核人：	
填表日期：110年8月27日		覆核日期：	
項目	內容	結果	備考
行政配 套	1. 是否組成校園災害防救委員會？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否於定期召開防救災整備會議？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否編配充足災害防救應變組織人力？	☐ 是 ☒ 否	
	4. 是否將防救災工作納入行事曆？	☒ 是 ☐ 否	
減災規 劃基 本調 查	1. 是否撰寫修訂校園災害防救計畫？	☒ 是 ☐ 否	更新日期： 109.2.27
	2. 是否完成校園環境調查？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否完成校園災害潛勢調查？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否進行校園環境耐災能力檢討與改善？	☒ 是 ☐ 否	
	5. 是否擬定校園災害短中長期減災方案？	☒ 是 ☐ 否	
	6. 是否完成避難場地規劃與設施整備？	☒ 是 ☐ 否	
避 難 逃 生 路 線	1. 是否進行校園避難路線調查？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否繪製校園避難路線圖？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否將校園避難路線圖張貼於教室、疏散逃生必要路徑及教學大樓出入口？	☒ 是 ☐ 否	
災 害 防 救 教 育	1. 是否進行教職員的災害防救教育訓練？	☒ 是 ☐ 否	日期： 109.2.27
	2. 是否進行緊急應變小組之幹部訓練？	☒ 是 ☐ 否	日期：109.2.27
	3. 是否將防災教育融入課程？	☒ 是 ☐ 否	日期：109.2.27
	4. 是否辦理社區家長防災研習？	☒ 是 ☐ 否	日期：109.2.27
	5. 是否於每學期開學後1星期內完成地震災害避難疏散演練？	☒ 是 ☐ 否	演練日期： 109.2.27
	6. 教職員工是否充分瞭解地震疏散作業流程及逃生路線、避難處所？	☒ 是 ☐ 否	日期：109.2.27
防 災 整	1. 是否進行校園防災安全自主性檢查？	☒ 是 ☐ 否	日期：109.2.27
	2. 是否建立緊急救護與救助機制？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否備妥緊急應變工具並定期檢查？	☒ 是 ☐ 否	檢查日期： 109.2.27

表-大-颱-預-7 學校防汛減災檢核表(範例)

填表人： (校園災害防救委員會執行長)		覆核人：	
填表日期：110年8月27日		覆核日期：	
項目	內容	結果	備考
行政 配套	1. 是否組成校園災害防救委員會？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否於汛期前召開防汛整備會議？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否編配充足災害防救應變組織人力？	☒ 是 ☐ 否	
減災 規劃 基本 調查	1. 是否撰寫校園災害防救計畫？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否完成校園環境調查？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否完成校園颱風災害潛勢調查？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否進行校園環境耐災能力檢討與改善？	☒ 是 ☐ 否	
	5. 是否擬定校園災害短中長期減災方案？	☒ 是 ☐ 否	
	6. 是否完成收容所場地規劃與設施整備？	☒ 是 ☐ 否	
避難 逃生 路線	1. 是否進行校園淹水避難路線調查？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否繪製校園淹水避難路線圖？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否將校園淹水避難路線圖張貼於教室、疏散逃生必要路徑及建築物出入口？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否標示校園曾經淹水的水位高程？	☒ 是 ☐ 否	
災害 防救 教育	1. 是否進行教職員的災害防救教育訓練？	☒ 是 ☐ 否	
	2. 是否進行緊急應變組織之幹部訓練？	☒ 是 ☐ 否	
	3. 是否將防災教育融入課程？	☒ 是 ☐ 否	
	4. 是否辦理社區家長防災研習？	☐ 是 ☒ 否	
	5. 是否於開學後及每年4月份汛期前完成颱風災害避難疏散演練？	☒ 是 ☐ 否	
	6. 教職員工是否充分瞭解防汛作業流程及逃生路線、避難處所？	☒ 是 ☐ 否	
防汛 整備	1. 是否進行校園防汛安全自主性檢查？	☒ 是 ☐ 否	

表-大-颱-預-2 校園防汛安全檢查表

檢查人：黃麗玲		檢查日期：110 年 8 月 27 日			
檢查建築物名稱(地點)：全校					
項目	檢視注意要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成 日期/負責人簽名
		合格	待改善		
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。	☒			
	門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。	☒			
	網架有無鏽損、斷裂現象。	☒			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	☒			
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	☒			
	天花板有無漏水的現象。	☒			
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	☒			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。	☒			
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	☒			
	適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。	☒			
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。	☒			
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	☒			
電梯/電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)	☒			
	各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。	☒			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)	☒			

臺北市立麗山高中女廁針孔檢查表

行政大樓	東側廁所	西側廁所
1F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
2F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
3F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
南棟	東側廁所	西側廁所
1F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
2F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
3F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
4F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
5F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
中棟	東側廁所	西側廁所
1F	無廁所	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
2F	無廁所	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
3F	無廁所	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
4F	無廁所	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
5F	無廁所	☐ 有異狀 ☒ 無異狀
北棟	東側廁所	西側廁所
1F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
2F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
3F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
4F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
5F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	無廁所
游泳池	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	
體育館		
1F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	
2F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	
圖書館		
1F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	
2F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	
3F	☐ 有異狀 ☒ 無異狀	

110 年 8 月 30 日 組長黃麗珍